



Jalan Mayar Sakti Tampan Rusak Parah

KOTA (RP) - Satu lagi infrastruktur jalan yang harus mendapat perhatian cepat dari pemerintah yakni Jalan Mayar Sakti, Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan mengalami kerusakan parah.

Dari pantauan *Riau Pos*, Senin (21/7) hampir keseluruhan jalan tersebut mengalami kerusakan parah dan hanya beberapa meter saja yang terlihat utuh semestinya.

Menurut Alan, warga setem-

pat, kerusakan jalan sudah berlangsung cukup lama, hanya pernah di perbaiki dengan tanah timbun. " Ini sudah lama rusaknya tidak ada perbaikan, paling kami timbun dengan tanah atau sisa batu bangunan," ujarnya.

Alan sangat menyayangkan kondisi ini terjadi, dan tidak mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Pekanbaru, padahal ini salah satu jalan yang sangat sering digunakan mahasiswa

untuk menuju kampus Unri.

"Ribuan masyarakat dan mahasiswa tinggal di sini, masak masih ada jalan seperti ini di Pekanbaru, kalau panas gini jadi berdebu, kalau hujan berkubang," sebutnya.

Alan juga menyoroti drainase di jalan tersebut yang tersumbat, karena kalau hujan akan menimbulkan banjir di jalan ini.

Kondisi yang hampir sama terjadi di Jalan Bangau Sakti, berdasarkan pantauan *Riau Pos*,

setidaknya ada 20 lubang yang cukup berbahaya bagi pengendara yang melintas di jalan tersebut. "Kalau malam hari berbahaya. Kadang ada yang jatuh, karena sepeda motornya masuk ke dalam lubang," tambah Sya'wir.

Sya'wir mengatakan, awal tahun lalu sudah pernah diperbaiki, namun belum beberapa bulan sudah berlubang kembali. "Mungkin perbaikannya tidak sesuai standar, sehingga cepat rusak lagi," tutup.(h)



RUSAK:
Kondisi Jalan Mayar Sakti rusak parah, sehingga pengguna jalan harus berhati-hati saat melintas, Senin (21/7/2014).